

## Zestawienie wyników kontroli kotłów na paliwo stałe pod kątem spełniania wymogów ekoprojektu

(stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Model kotła	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Podjęte działania
1	ACWADOR KG-15	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
2	ALFA II PLUS 12 KW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
3	BIO PELLMAX 15KW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
4	BIO SLIM 10	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
5	BIOVERT 21 kW	DRAGON KOTŁY GRZEWCZE sp. z o.o., ul. Osiedlowa 26, Suchorzew, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
6	Biovert o mocy cieplnej 21 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
7	Biovert o mocy cieplnej 36 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
8	C1 KEPO MC 15 15kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
9	CAMINO COMPACT-10 BIG HOPPER 10kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
10	CARBO 1 15 kW	ECOTHERMIC Sp. z o.o., Warszawska 79, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska	Zgodny	Nie dotyczy

11	CARBO 1 20 kW	ECOTHERMIC Sp. z o.o., Warszawska 79, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska	Zgodny	Nie dotyczy
12	CARBO 1 25 kW	ECOTHERMIC Sp. z o.o., Warszawska 79, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska	Zgodny	Nie dotyczy
13	CARBO 1 30 kW	ECOTHERMIC Sp. z o.o., Warszawska 79, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska	Zgodny	Nie dotyczy
14	CARBO 1 40 kW	ECOTHERMIC Sp. z o.o., Warszawska 79, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska	Zgodny	Nie dotyczy
15	CARBO 1 50 kW	ECOTHERMIC Sp. z o.o., Warszawska 79, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska	Zgodny	Nie dotyczy
16	CARBO 1 75 kW	ECOTHERMIC Sp. z o.o., Warszawska 79, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska	Zgodny	Nie dotyczy
17	Classic DS 10 kW	Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza "OGNIWO", Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
18	Classic DS 13 kW	Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza "OGNIWO", Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
19	COMBI S4 EKO 18 kW i 22 kW	Klimosz Sp. zo.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy
20	Compact 15 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
21	COMPACT PELLETS 19 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
22	Draco 35 35 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
23	Draco 75 70 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

24	Draco Bio 12 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
25	Draco Bio 15 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
26	Draco Bio 25 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
27	Draco Bio 35 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
28	Draco Bio 7 75 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
29	Draco Bio Compact 12 10 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
30	Draco Bio Compact 12 FII 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
31	Draco Bio Compact 18 18 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
32	Draco Bio Compact 23 FII 23 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
33	Draco Bio Compact FII 18 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
34	Draco D 15 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
35	Draco D 25 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
36	Draco D 50 49 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

37	Draco D Bio 15 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
38	Draco D Bio 22 22 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
39	Draco D Bio 30 30 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
40	Draco D Bio 50 50 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
41	Draco D Bio Lux 15 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
42	Draco D Bio Lux 22 22 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
43	Draco D Bio Lux 30 30 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
44	DRAGON - 15kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
45	DRAGON 25kW	DRAGON KOTŁY GRZEWCZE sp. z o.o., ul. Osiedlowa 26, Suchorzew, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
46	DRAGON V 25kW	DRAGON KOTŁY GRZEWCZE sp. z o.o., ul. Osiedlowa 26, Suchorzew, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
47	DRAGON V PLUS TECHNIX 19 kW	DRAGON KOTŁY GRZEWCZE sp. z o.o., ul. Osiedlowa 26, Suchorzew, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
48	DRAGON V PLUS TECHNIX 9 kW	DRAGON KOTŁY GRZEWCZE sp. z o.o., ul. Osiedlowa 26, Suchorzew, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
49	DS 10 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy

50	DS 25 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
51	DuoKo 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
52	DuoKo 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
53	DuoKo 24 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
54	DuoKo 24 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
55	DuoKo 34 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
56	DuoKo 34 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
57	DuoKo 45 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
58	DuoKo 45 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
59	Dworek Bio Comfort Blue 17 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
60	Dworek BIO COMPACT BLUE	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
61	Dworek Comfort Blue 21 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
62	DWS 12	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy

63	DWS -17	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
64	DWS 22 o mocy 22kW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
65	ECO 5 o mocy 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
66	ECO 5 o mocy 15 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
67	ECO 5 o mocy 24 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
68	ECO 5 o mocy 38 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
69	ECO 5 o mocy 48 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
70	ECO 5 o mocy 9 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
71	ECO 5 PEL o mocy 10 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
72	ECO 5 PEL o mocy 15 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
73	ECO 5 PEL o mocy 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
74	ECO DELUX 11KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
75	ECO o mocy 19 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

76	ECO PELL 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
77	ECOFIRE - 24 FC PE	ECOVARM Sp. z o.o., ul. ks. P. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce	Zgodny	Nie dotyczy
78	Eco-Kobar G-20	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
79	Eco-Kobar G-20	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
80	ECONTANK 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
81	ECO-PREMIUM TECHNIX 12kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
82	ECO-PREMIUM TECHNIX 15kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
83	ECO-PREMIUM TECHNIX 19kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
84	ECO-PREMIUM TECHNIX 24kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
85	ECO-PREMIUM TECHNIX 9kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
86	EEl Pellets 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
87	EEl Pellets 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
328	EKO 5S MULTIVERT 27kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

89	EKO GÓRAL 12 kW	STALMARK sp. z o.o. sp. k., Przemysłowa 21, 34-120 Andrychów	Zgodny	Nie dotyczy
90	EKO GROPEL 13 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
91	EKO GROPEL 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
92	EKO GROPEL 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
93	EKO GROPEL 40 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
94	EKO KWP 10	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
95	EKO LUX 12	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
96	EKO LUX BIO 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
97	Eko Pellet 18 kW	Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza "OGNIWO", Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
98	Eko Pellet 25 kW	Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza "OGNIWO", Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
99	Eko Plus + 16 kW	Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza "OGNIWO", Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
100	Eko Plus M 14 kW	Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza "OGNIWO", Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
101	Eko Plus M 20 kW	Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza "OGNIWO", Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze



102	EKO SILVER 19 kW	STALMARK sp. z o.o. sp. k., Przemysłowa 21, 34-120 Andrychów	Zgodny	Nie dotyczy
103	Eko Slim 10	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
104	EKO SLIM PLUS 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
105	EKO VEGAS 22 kW	STALMARK sp. z o.o. sp. k., Przemysłowa 21, 34-120 Andrychów	Zgodny	Nie dotyczy
106	ekoMAX 16,5 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
107	ekoMAX 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
108	ekoMAX 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
109	ekoMAX 32 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
110	ekoMAX 38 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
111	EKO-MAX 6 PLUS 17 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
112	eko-PELLET 16 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
113	eko-PELLET 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
114	eko-PELLET 26 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

115	eko-PELLET 32 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
116	EKOplusPELLET 16,5 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
117	EKOplusPELLET 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
118	EKOplusPELLET 26 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
119	EKOplusPELLET 32 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
120	EKO-PRIM Komfort ED 13,5 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
121	Forest 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
122	Forest 200 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
123	Forest 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
124	Forest 50 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
125	Forest Natura 16 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
126	Forest Natura 27 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
127	FRONT 8 kW	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., Odlewnicza 1, 26-220 Staporków	Zgodny	Nie dotyczy

128	FUTURO 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
129	FUTURO 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
130	FUWI na Pellet 100kW	FU-WI Sp. z o.o., Jasionno 5B, 82-335 Gronowo Elbląskie	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
131	FUWI na Pellet 12kW	FU-WI Sp. z o.o., Jasionno 5B, 82-335 Gronowo Elbląskie	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
132	FUWI na Pellet 17 kW	FU-WI Sp. z o.o., Jasionno 5B, 82-335 Gronowo Elbląskie	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
133	FUWI na Pellet 24 kW	FU-WI Sp. z o.o., Jasionno 5B, 82-335 Gronowo Elbląskie	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
134	FUWI na Pellet 33kW	FU-WI Sp. z o.o., Jasionno 5B, 82-335 Gronowo Elbląskie	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
135	FUWI na Pellet 44kW	FU-WI Sp. z o.o., Jasionno 5B, 82-335 Gronowo Elbląskie	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
136	FUWI na Pellet 55kW	FU-WI Sp. z o.o., Jasionno 5B, 82-335 Gronowo Elbląskie	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
137	FUWI na Pellet 80 kW	FU-WI Sp. z o.o., Jasionno 5B, 82-335 Gronowo Elbląskie	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
138	Gamma 10kW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
139	GAMMA 15	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
140	GROPEL 22 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK

141	Heiztechnik HT DasPell GL 20 kW	PP Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
142	Heiztechnik Q EKO GL 15kW	PP Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
143	Heiztechnik Q EKO GL 20 kW	PP Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
144	HEKLA 11 11 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
145	Hercules U68 14 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
146	Hercules U68 27 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
147	Hercules U68, o mocy 23 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
148	HERKULES 5 PLUS o mocy nominalnej 12 kW	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotlewej Sp. z o.o., Odlewnicza 1, 26-220 Staporków	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
149	HT DASPELL GL 15 kW	PP Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
150	HT ONE 15kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
151	I-Bio 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
152	I-Bio 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
153	IRON 10kW	Klimosz Sp. zo.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy

154	IRON X 15KW	Klimosz Sp. zo.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy
155	Iskra Eko Pellet 22 kW	Spółdzielnia Produkcji i Usług „ZGODA” Wieprz, Pogodna 9, 32-122 Wieprz	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
156	Iskra Eko Zgoda 25 kW	Spółdzielnia Produkcji i Usług „ZGODA” Wieprz, Pogodna 9, 32-122 Wieprz	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
157	Iskra Plus Eko 18 kW	Spółdzielnia Produkcji i Usług „ZGODA” Wieprz, Pogodna 9, 32-122 Wieprz	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
158	KATLA 15 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
159	KG-10 o mocy 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
160	KG-10 o mocy 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
161	KG-10 o mocy 35 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
162	KJ-G 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
163	KLASTER 5 - 12kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
164	KLASTER 5 - 14kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
165	KLASTER 5 - 14kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
166	KLASTER 5 - 23kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

167	KLASTER 5 - 23kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
168	KLASTER 5-100 o mocy 100 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
169	KLASTER 5-11 - 12kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
170	KLASTER 5-11 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
171	KLASTER 5-11 o mocy 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
172	KLASTER 5-14	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
173	KLASTER 5-15 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
174	KLASTER 5-15 o mocy 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
175	KLASTER 5-200 200 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
176	KLASTER 5-200 o mocy 200 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
177	KLASTER 5-24 23 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
178	KLASTER 5-24 o mocy 23 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
179	KLASTER 5-35 o mocy 35kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

180	KLASTER 5-50 50 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
181	KLASTER 5-50 o mocy 50 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
182	KLASTER 5-75 75 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
183	KLASTER 5-75 o mocy 75kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
184	KOMFORT EKO 12 P LUX C45 o mocy 12kW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
185	Komfort Eko Lux 12	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
186	KOMFORT EKO LUX 15	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
187	KOMFORT EKO MINI 20 KW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
188	Kovert 15 o mocy 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
189	Kovert 15 o mocy cieplnej 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
190	Kovert 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
191	Kovert 25 o mocy cieplnej 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
192	KOVERT 25kW	DRAGON KOTŁY GRZEWCZE sp. z o.o., ul. Osiedlowa 26, Suchorzew, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

193	Krzaczek SKD 24 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
194	Krzaczek SKG 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
195	KWKMP-S 18 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
196	KWMSGR- 150 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
197	KWMSGR-15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
198	KWMSGR-26 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
199	KWPR Lider 5 11kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
200	KWPR Lider 5 14kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
201	KWPR Lider 5 19kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
202	KWPR Lider 5 25kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
203	KWPR Lider 5 7kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
204	KWPR-EKO o mocy 11 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
205	KWPR-EKO o mocy 19 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze



206	KWPR-EKO o mocy 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
207	KWPR-EKO o mocy 38 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
208	KWPR-EKO o mocy 50 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
209	KWPR-EKO o mocy 7 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
210	LAWA-EKO KG-10	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
211	LAWA-EKO KG-15	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
212	LAWA-EKO KG-150	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
213	LAWA-EKO KG-25	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
214	LAWA-EKO KG-35	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
215	LAWA-EKO KG-50	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
216	LAWA-EKO PERFEKT 20	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
217	LAZAR SMART FIRE SF 15/240	HKS LAZAR Sp. z o.o., Wodzisławska 15B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

218	LAZAR Smart Fire SF15/50 Compact	HKS LAZAR Sp. z o.o., Wodzisławska 15B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
219	LE 30 NG 30 kW	Klimosz Sp. zo.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy
220	LIDIA COMPACT (PRO-PLUS) 25 25kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
221	Malina Premium 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
222	Malina Premium 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
223	Malina Premium 19 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
224	Malina Premium 24 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
225	Malina Premium 26 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
226	Malina Premium 30 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
227	Malina Premium 38 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
228	Malina Premium 48 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
229	Malina Premium 9 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
230	Malina Premium Pellet 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*

231	Malina Premium Pellet 33 kW	Objęty ochroną RODO	Niegodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
232	Mini Bio Luxury B 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
233	Mini Bio NE 10 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
234	Mini Bio Ne 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
235	miniPELLET 11 kW	Objęty ochroną RODO	Niegodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
236	miniPELLET 16 kW	Objęty ochroną RODO	Niegodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
237	miniPELLET 22 kW	Objęty ochroną RODO	Niegodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
238	MINIWIT TECHNIX 12	Objęty ochroną RODO	Niegodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
239	MINIWIT TECHNIX 9	Objęty ochroną RODO	Niegodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
240	MPM Bio-Pell 19 19 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
241	MPM Master Eko 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
242	OPAL ECO 25	EKOCENTR sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Niegodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
243	PELL - STANDARD o mocy nominalnej 15kW	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., Odlewnicza 1, 26-220 Staporków	Niegodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

244	Pereko KSP SPARK 12 mini	ENVO Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
245	QMPELL 12	ENVO sp. z o.o., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
246	Qpellet GL 15kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
247	REJS EKO 5 PLUS 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
248	REJS EKO 5 PLUS 24 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
249	REJS EKO 5 PLUS 30 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
250	SAS Bio Efekt 24 kW	Saint-Gobain Polska Sp. z o.o., Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza	Zgodny	Nie dotyczy
251	SAS VARMO 20 kW	ZMK SAS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28-100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
252	SEKO Bawaria K5	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
253	SEKO MAXX LE 20	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
254	SELECTA 15Q S1 15kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
255	Setlans Selvan 11kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
256	SILVER EKO 5+ o mocy nominalnej 14kW (lewy)	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

257	SKAM-P+ o mocy 13 kW	KONSTAL PLESZEW Sp. z o. o. Sp. K., Kaliska 184, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
258	SKAM-P+ o mocy 20 kW	KONSTAL PLESZEW Sp. z o. o. Sp. K., Kaliska 184, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
259	SKAM-P+ o mocy 25 kW	KONSTAL PLESZEW Sp. z o. o. Sp. K., Kaliska 184, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
260	SKAM-P+ o mocy 35 kW	KONSTAL PLESZEW Sp. z o. o. Sp. K., Kaliska 184, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
261	SKAM-P+ o mocy 50kW	KONSTAL PLESZEW Sp. z o. o. Sp. K., Kaliska 184, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
262	SKAMP-PV 13kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
263	SKD -12	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
264	SKG 10	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
265	SlimKo 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
266	SlimKo 16kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
267	SlimKo 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
268	SlimKo 24	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

269	SlimKo 30	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
270	SlimKo MAX 150	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
271	SlimKo MAX 70	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
272	SMART EKO 12 TECH PRAWY 12 kW VSME12483P	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
273	SMART EKOPELL 16 o mocy 16kW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
274	SMART EKOPELL 20 o mocy 20kW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
275	SPARK 12kW	ZMK SAS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28- 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
276	SUV 11 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku - WIIH
277	SUV 16 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku - WIIH
278	SUV 19 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku - WIIH
279	SUV 23 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku - WIIH
280	SUV 27 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku - WIIH
281	Sztoker + 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy

282	Sztoker + 18 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
283	Technix 12	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
284	Technix 12 kW	ECO-MET Sp. z o.o., ul.Opłotki 40B, 63-200 Jarocin	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
285	Technix 15	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
286	Technix 15 kW	ECO-MET Sp. z o.o., ul.Opłotki 40B, 63-200 Jarocin	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
287	Technix 19	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
288	Technix 19 kW	ECO-MET Sp. z o.o., ul.Opłotki 40B, 63-200 Jarocin	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
289	Technix 24	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
290	Technix 24 kW	ECO-MET Sp. z o.o., ul.Opłotki 40B, 63-200 Jarocin	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
291	Technix 30	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
292	TECHNIX PEL 15kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
293	Technix Pel 24 kW	ECO-MET Sp. z o.o., ul.Opłotki 40B, 63-200 Jarocin	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze WIIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
88	Technix pellet 15	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy

294	Technix pellet 24	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
295	TECHNIX UNI-VERT 12kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
297	TECHNIX UNI-VERT 19kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
296	TECHNIX UNI-VERT 24kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
299	TORET - 13 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
300	TORET 1 13kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
301	Toret 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
302	TORET 13	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
303	Toret 13 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
304	Toret 19 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
305	TORET 26	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
306	Toret 26 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
307	Toret 26kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
308	Toret 50 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
309	TORET o mocy 13 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
310	TORET o mocy 13 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK



311	TORET o mocy 26 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
312	Toret Pellet 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
313	TORET- PELLETT 2 o mocy 26 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
314	Toret Pellet 26 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
315	TORET- PELLETT o mocy 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
316	Twin Bio Luxury Compact NE 24 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
317	Twin Bio NE 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
318	UNI DS BW 18kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
319	UNI DS BW 9 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
320	uniECO 12 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
321	uniECO 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
322	uniECO 19 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
323	uniECO 24kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
324	uniECO 38 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
325	uniECO 48 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
326	uniECO 9 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
327	uniPELL o mocy 18 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
298	uniPELL o mocy 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
329	UNIWERSAL 5	Zakład produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała sp. z o.o., ul. Poznańska 1 lok. 5, 62-035 Komorniki	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
330	UNIX 16kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
331	V4 18 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
332	V6 16 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
333	Viadrus Hercules U32 15/14 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
334	Viadrus Hercules U32 21/19 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
335	Viadrus Hercules U32 25/21 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
336	Viadrus U22 Economy 16 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
337	Viadrus U22 Economy 21 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
338	Viadrus U22 Economy 25 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
339	Viadrus U22 Economy 34 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
340	Viadrus U22 Economy 38 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
341	Viadrus U22 Economy 41 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
342	WDS 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
343	Weberman ECO 15kW	Castorama Polska Sp.z o.o., Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy

344	WYGODA ECO 15	EKOCENTR sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
345	WYGODA ECO 25	EKOCENTR sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
346	WYGODA SLIM 12	EKOCENTR sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

\* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155)

**Zestawienie wyników kontroli kotłów na paliwo stałe  
pod kątem spełniania wymogów Prawa ochrony środowiska**

(stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Model kotła	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Podjęte działania
1	AGAT 15 kW	Zakłady Górniczo-Metalowe "ZĘBIEC" w Zębcu Spółka Akcyjna, Zębiec, 27-200 Starachowice	Zgodny	Nie dotyczy
2	AQUA ECO 17kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
3	ATMOS 25kW Typ DC 25 GS	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
4	BIAWAR typ PELLUX COMPACT	NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
5	BIO MASTER ROTO 15	Moderator Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 16A	Zgodny	Nie dotyczy
6	BIO PELLKOMPACT 16, 16kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
7	Biopellet PRO 12 kW Ferroli	Mareli Systems. Ltd. Bułgaria Importer: Marlin sp. z o.o sp.k ul. Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn	Zgodny	Nie dotyczy
8	BIOPELL KOMPACT 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
9	BIOTEC KOMFORT ED 13,5 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
10	BIOTEC KOMFORT ED 18 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
11	BIOTEC SMART ED 17 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
12	BIOVERT 21 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

13	BRASTAL Typ Eko Dominator Design 17,5	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
14	BRASTAL Typ Green Pelet Design 17,5 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
15	Daspell GL, 20 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
16	DEFRO KOMFORT EKO 30	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
17	DEFRO Komfort Eko LUX 15	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
18	DELTA EKOPELL o mocy 15 kW,	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
19	DRACO BIO COMPACT 12FII	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
20	DRACO BIO COMPACT 23 FII, 23kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
21	DRACO D BIO LUX 15	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
22	DuoKo 24 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
23	Dworek BIO COMFORT BLUE, 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
24	Dworek MZN Blue 15 KW 29070455	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
25	Dworek ZPS-EKO Blue 14kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
26	ECO – 20 - 20 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy

27	ECO – 30 - 30 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
28	ECO – 35 - 35 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
29	ECO DELUX 11kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
30	Eco DUO PLUS 5 – 18 KW	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
31	ECO LINE – 25 - 25 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
32	Eco Logic 5, 12 KW, P	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
33	ECOMATIX 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
34	ECOMATIX 19 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
35	EEl Pellets 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
36	EEl PELLETS 15	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
37	EKO – FEN o mocy 16 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
38	EKO – KWP V 17	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
39	EKO – KWP V 25	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
40	EKO 5s 14 kW	EKO TW Sp. z o. o. wykonawca: Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

41	EKO BOX 10 kW	STALMARK Sp. z o.o. Sp. K. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim	Zgodny	Nie dotyczy
42	EKO CERAMIK PLUS 17kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
43	EKO GÓRAL 12 kW	STALMARK Sp. z o.o. Sp. K. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim	Zgodny	Nie dotyczy
44	EKO KWP 10 10 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
45	EKO KWP 15	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
46	EKO MIX G o mocy 50 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
47	EKO PIONIER 16 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
48	Eko Silver 14 kW	STALMARK Sp. z o.o. Sp. K. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
49	Eko Slim 10	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
50	EKO VEGAS 14 14 kW	STALMARK Sp. z o.o. Sp. K. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim	Zgodny	Nie dotyczy
51	EKO VEGAS o mocy 18 kW	STALMARK Sp. z o.o. Sp. K. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim	Zgodny	Nie dotyczy
52	Ekopell 12	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
53	EKOPRIM KOMFORT ED 13,5 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
54	EKOPRIM KOMFORT ED 18 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy

55	EKOPRIM KOMFORT ED 23 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
56	EKOPRIM KOMFORT ED 27 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
57	EKO-RETORT 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
58	ENKA Natura Compact 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
59	Ex OPAL 8 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
60	Feniks Komfort Eko 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
61	Feniks Komfort EKO 20	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
62	Fenix 25 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
63	Forest 7-25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
64	Fox Slim 10, 10 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
65	Front 8 kW lewy	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
66	Galaxia KWE 15kW/2019	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Zgodny	Nie dotyczy
67	Galmet 14 kW Pelet	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Zgodny	Nie dotyczy
68	Gamma 10 kW	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy

69	GAMMA 25, 25kW	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
70	GENESIS KPP 14	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
71	Genesis KPP Plus 10 kW	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Zgodny	Nie dotyczy
72	GENESIS PLUS KPP 15 kW	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Zgodny	Nie dotyczy
73	GLADIUS KWP 12 kW	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Zgodny	Nie dotyczy
74	GLADIUS KWP 12, 12kW	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Zgodny	Nie dotyczy
75	GLADIUS KWP 12, 12kW	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Zgodny	Nie dotyczy
76	GLADIUS KWP 17 kW	GALMET Sp. z o.o. Sp.k., 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36	Zgodny	Nie dotyczy
77	Gobelny 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
78	GROPEL 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
79	HARTMAN STANDARD 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Wycofanie z obrotu
80	HARTMAN STANDARD 17 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Wycofanie z obrotu
81	HARTMAN STANDARD 22kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Wycofanie z obrotu
82	HARTMAN STANDARD 25kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Wycofanie z obrotu



83	Heiztechnik Q EKO GL 24 kW – aut. POG/ret. OBR/Prawy	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
84	HERKULES 5 PLUS	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
85	Hotter 15kW	Rakoczy Stal Sp. z o.o. ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola	Zgodny	Nie dotyczy
86	HT DASPELL GL 12 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
87	HT DasPell GL 15 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
88	HT DasPell GL 25 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
89	HT DasPell GL 30 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
90	HT DASPELL LuxGL 20kW HDL020TPOP	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
91	HT Eko GL 20 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
92	HT ONE Basic 15 kW H1B015BW00	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
93	HT ONE BASIC 20 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
94	HT ONE BASIC 8 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
95	Integra 12	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kociołowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
96	Inter Tech	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kociołowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy

97	KAMEN MULTI K5 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
98	KAMEN MULTI K5 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
99	KAMEN MULTI K5 26 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
100	KAMEN PELLETT KOMPAKT 17 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
101	Kamen Pellet Kompakt Lux 17 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
102	KAMEN PERFECT BIO 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
103	Kamen Perfect Bio o mocy 11 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
104	KDC EKO K2 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
105	KG – 10 - 10 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
106	KG – 100 - 100 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
107	KG – 15 - 15 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
108	KG – 25 - 25 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
109	KG – 75 - 75 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
110	KG 10	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

111	KG 10	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
112	KG 15 15 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
113	KG 25 25 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
114	KG-10 10 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
115	KG15	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
116	KG-15 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
117	KG20	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
118	KG-20 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
119	KG25	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
120	KG-25 25 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
121	KG-35 35 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
122	KG75	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
123	KLASTER 5 14 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
124	KLIMOSZ COMBI S3 Lewy 190 eC	Klimosz Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy

125	Klimosz LE20	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
126	Klimosz mini Pelet 9 kW Plum	Klimosz Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy
127	Kocioł 15kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
128	Kocioł 28kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
129	Kocioł Dworek Bio Comfort Blue 15kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
130	Kocioł Dworek MZN Blue 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
131	KOŁTON DUOX 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
132	KOMFORT EKO 12 (KOMFORT EKO 12 LUX)	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
133	KOMFORT EKO 20 kW	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
134	Komfort EKO 9, 9KW	EKOCENTR Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Zgodny	Nie dotyczy
135	KOMFORT EKO LUX 12	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
136	KOMFORT EKO LUX 15 kW	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
137	KOMFORT EKO LUX 20 kW	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
138	Komfort Eko Lux 25	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy

139	KORAL 14	Zakłady Górniczo-Metalowe "ZĘBIEC" w Zębcu Spółka Akcyjna, Zębiec, 27-200 Starachowice	Zgodny	Nie dotyczy
140	Kovert 14 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
141	KPP DUO 18	Zakłady Górniczo-Metalowe "ZĘBIEC" w Zębcu Spółka Akcyjna, Zębiec, 27-200 Starachowice	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
142	KRS Tech Duo 18 kW	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotlewej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
143	KRS TECH DUO 22kW, nr fabr. 205J/355	Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotlewej „TERMO-TECH” Sp. z o.o	Zgodny	Nie dotyczy
144	KRS Tech Duo 26 kW	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotlewej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
145	KRZACZEK SKD-20	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
146	KRZACZEK SKG-10	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
147	Krzaczek SKP BIO-16 o mocy 16 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
148	KRZACZEK SKP MAX-18	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
149	KSP SPARK 14 PEREKO	ENVO sp. z o. o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
150	KSW-25 o mocy 25 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
151	KWPR LIDER 5, moc 14 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
152	MAXPell GL 300 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy

153	Mini Bio NE 10	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
154	Mini Pellet 11kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
155	MJ 24 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
156	MJ 28 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
157	MJ 35 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
158	MJ Ekonomik 14 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
159	MJ Ekonomik 17 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
160	MJ Ekonomik 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
161	MPM BIO-PELL 19 19 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
162	MPM DS 10 10kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
163	Multi K5	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
164	Ogniwo CLASSIC DS 10 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
165	OGNIWO Classic DS 13 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
166	Ogniwo CLASSIC DS 18 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy

167	Ogniwo CLASSIC DS 24 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
168	Ogniwo ECO PELLET 18 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
169	Ogniwo ECO PLUS + 10 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
170	Ogniwo ECO PLUS + 16 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
171	Ogniwo ECO PLUS + 25 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
172	Ogniwo ECO PLUS M 14 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
173	Ogniwo ECO PLUS M 20 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
174	Ogniwo ECO PLUS M 26 kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
175	Ogniwo Eko Pelet 14 KW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
176	Ogniwo Eko Pellet 25kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
177	OGNIWO EKO PLUS 20kW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
178	Ogniwo Eko Plus+ 16 KW	Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	Nie dotyczy
179	OMEGA 27 kW	producent: EKO TW Sp. z o. o. wykonawca: Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
180	OPAL ECO 15	EKOCENTR Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Zgodny	Nie dotyczy
181	OPAL ECO 20	EKOCENTR Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Zgodny	Nie dotyczy
182	OPAL ECO klasa 5 prawy, 5-15 KW	EKOCENTR Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze

183	PELL DUO +	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
184	PELL NIUL L 18 Kw	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
185	Pellbox	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
186	Pellet Kompakt	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
187	Pelletsart 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
188	PELLSMART	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
189	PELLUX 100/20 Touch, typ: K-PAA20 nr. Art. 27601	NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok	Zgodny	Nie dotyczy
190	PELLUX 200 TOUCH 20KW	NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok	Zgodny	Nie dotyczy
191	Pellux Compact	NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok	Zgodny	Nie dotyczy
192	Pereko QMPELL12, 12kW	ENVO sp. z o. o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice	Zgodny	Nie dotyczy
193	Pereko QMPELL8, 8kW	ENVO sp. z o. o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice	Zgodny	Nie dotyczy
194	Perfekt Bio	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
195	PREMIUM 20 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
196	PREMIUM 25 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
197	PREMIUM 36 kW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
198	PREMIUM 50 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
199	Q Eko GL, 15 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83- 250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
200	Q Pelet GL 20kW, QPG020BP00	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
201	Q PELLET GL 15 kW -aut.	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83- 250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
202	RAKOCZY CORTINA PELLET 14 kW	Rakoczy Stal Sp. z o.o. ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola	Zgodny	Nie dotyczy
203	RAKOCZY model FireMax 15kW	Rakoczy Stal Sp. z o.o. ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola	Zgodny	Nie dotyczy
204	RED EKO GL 20 kW	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83- 250 Skarszewy	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
205	SAS BIO COMPACT 10KW KOT-BIOCOM-010-L-CG-T2	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
206	SAS BIO COMPACT 12 kW	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
207	SAS BIO COMPACT 25	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
208	SAS BIO EF	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy











209	SAS BIO EFEKT 14KW KOT-BIOEFT-014-L-CG-T2	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
210	SAS BIO EFEKT 17 kW;	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
211	SAS EFEKT – 17 kW	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
212	SAS typ SAS BIO SPARK, moc 17 kW	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
213	SAS Varmo 15 kW	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
214	SAS VARMO 20kW	ZMK SAS Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 3, Owczary, 28 – 100 Busko Zdrój	Zgodny	Nie dotyczy
215	SEG EKO PLUS 15	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
216	SEKO MAXX LE 14 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
217	Seko Maxx LE 17 KW	Objęty ochroną RODO	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
218	SEKO Maxx Pelet 12kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
219	SETLANS MULTIFUEL, 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
220	SETLANS SELVAN 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
221	SIGMA E 12 kW	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
222	SIGMA ECOPELL 12 12 kW	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
223	SIGMA Komfort Eko 12 LUX	DEFRO sp. z o.o. Sp. k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
224	SILVER EKO 5 PLUS 14kW Lewy	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
225	SILVER EKO 5 PLUS 14kW Prawy	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
226	SILVER EKO 5 PLUS 18kW Lewy	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
227	SKD 24 kW z buforem ciepła	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
228	SKG 10 kW z buforem ciepła	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
229	SKG 15 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
230	SKP ECO - 25	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
231	Slim Pellet 10 VSP10	Heiztechnik Sp. z o. o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	Nie dotyczy
232	SlimKo – 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
233	SlimKo 16 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
234	SMART EKO 20	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
235	Smart Plus 15 Lewy	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy





236	SMART PLUS 15 PRAWY, model: VSMP15860	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
237	Smartfire22 22 kW	HKS LAZAR Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wodzisławska 15B	Zgodny	Nie dotyczy
238	Stalmark Eko Silver 65817;	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
239	Sztoker + 12 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
240	Sztoker + 18 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
241	SZTOKER + 8 KW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
242	Szulce 8 kW	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o. o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	Nie dotyczy
243	TIS PELLETT 20	TIS Sp. z o.o., ul. Gen. Andersa 38, 15-113 Białystok; Zakład produkcyjny: ul. Grodzieńska 9, 16-315 Lipsk	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
244	TRADE MAX 20kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
245	TRADE MAX 26kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
246	Twin Bio Luxury NE 12	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
247	UNI DS 13 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
248	UNI DS 18 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
249	UNI DS 23 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
250	UNI DS 9 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
251	UNI DS BW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
252	UNI DS BW 18 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
253	UNI DS BW 23 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
254	UNI DS BW 9 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
255	Viad Klimosz c.o Iron x10 kW	Klimosz Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy
256	Viad Klimosz c.o Iron x15 kW	Klimosz Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy
257	Viad Klimosz Combi 300 NG	Klimosz Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	Nie dotyczy
258	Viteco EG Pellet Micro 12 W	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
259	WARTEX KG 10kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
260	WARTEX KG 20kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
261	Weberman ECO 15kW	EkoCenter Sp.z o.o. Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Zgodny	Nie dotyczy
262	Wygoda ECO 15KW	EKOCENTR Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Niezgodny	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
263	Zenmar – Eco Automat 20 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	Nie dotyczy
264	Zębiec Szafir 12, o mocy 12 kW	Zakłady Górniczo-Metalowe "ZĘBIEC" w Zębcu Spółka Akcyjna, Zębiec, 27-200 Starachowice	Zgodny	Nie dotyczy




**Zestawienie wyników badań laboratoryjnych kotłów na paliwo stałe  
pod kątem spełniania wymogów ekoprojektu**





(stan na 31.12.2020 r.)





Lp.	Fotografia wyrobu	Model przebadanego kotła	Producent	Wynik badania	Wartości graniczne z rozporządzenia				Przekroczenie					Podjęte działania	
					cząstki stałe (mg/m <sup>3</sup> )	organiczne związki gazowe (mg/m <sup>3</sup> )	tlenek węgla (mg/m <sup>3</sup> )	tlenki azotu (mg/m <sup>3</sup> )	cząstki stałe (mg/m <sup>3</sup> )	organiczne związki gazowe (mg/m <sup>3</sup> )	tlenek węgla (mg/m <sup>3</sup> )	tlenki azotu (mg/m <sup>3</sup> )	Masa efektywności energetycznej		
1		AURIS 21 o mocy 23kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	60	30	700	350	-	-	-	-	-	-	-
2		Beta 17	Defro Sp. z o.o. Sp.k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-	-
3		Bio Pellkompakt o mocy 16kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-	-
4		BIOTEC o mocy 20kW	Drewmet Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zbożowa 34, 36-100 Kolbuszowa	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-	-

	Calori 11 o mocy 11kW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-
	Classic DS 24 24kW	Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza "OGNIWO", ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz	Zgodny	60	30	700	350	-	-	-	-	-	-
	Compact 20kW pellet	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-
	Duoko o mocy 24kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-





9		Duox 19 o mocy 19kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-
10		Dworek Bio Compact Blue 18kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-
11		Eco Delux o mocy 16kW	Objęty ochroną RODO	Niezdony	deklaracja producenta wykracza poza dopuszczalne odchylenie przewidziane przez rozporządzenie 2015/1189/UE									Sprawa w toku - WIH
12		ECO PELL o mocy 16kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-





13		EEI Pellets 12kW o mocy 13 kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-
14		Eko Budmet Noćń 25kW	Objęty ochroną RODO	Niezdony	40	20	500	200	-	-	-	211	nieprawidłowa	Podmiot przeprowadził działania naprawcze
15		EKO Ceramik Plus o mocy 25kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-





16		Eko-D-Zgoda 16kW	Spółdzielnia Produkcji i Usług "Zgoda" Wieprz ul. Pogodna 9, 32-122 Wieprz	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-	-
17		EKO-MAX 5 PLUS o mocy 16kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-	-
18		EKO-MG Plus o mocy 20kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-	-
19		Ekomini 9kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-	-





20		EQUATION EKO o mocy 8kW	Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej TERMO-TECH Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Niegodny	40	20	500	350	20	20	576	167	nieprawidłowa	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WiIH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uosoz*
21		Genesis KPP o mocy 18kW	Galmet Sp. z o.o. Sp. k., Raciborska 36, 48-100 Głubczyce	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-
22		GROPEL 14 o mocy 14kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-
23		INTEGRA 20 o mocy 22kW	TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-










24		Kalder 21 o mocy 21kW	Objęty ochroną RODO	Nie zgodny	40	20	500	350	-	6	1 323	15	nieprawidłowa	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
25		Kamen MULTI k5 o mocy 10kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-
26		KG 10 o mocy 10kW	Objęty ochroną RODO	Nie zgodny	40	20	500	350	26	-	250	224	nieprawidłowa	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK WiiH skierował zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 45 uoosoz*
27		KG-V o mocy 35kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-


28		KJ-WD 21	Objęty ochroną RODO	Zgodny	60	30	700	350							-
29		KLIMOSZ MINIPELET o mocy 12kW	Klimosz Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-		-
30		Komfort Eko Mini o mocy 11kW	Defro Sp. z o.o. Sp.k., ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-		-
31		KWPR EKO 5 o mocy 14kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-		-

32		KWPR LIDER 5 o mocy 25kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-
33		Malina Premium 9kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-
34		MPM Bio-Pell o mocy 19kW	Objęty ochroną RODO	Niezdany	deklaracja producenta wykracza poza dopuszczalne odchylenie przewidziane przez rozporządzenie 2015/1189/UE									Sprawa w toku - WIH
35		MZN BLUE o mocy 15kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	60	30	700	350	-	-	-	-	-	-

36		ONE 11kW	Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-
37		Opal o mocy 8kW	EKOCENTR Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-
38		Opal Slim o mocy 12kW	Ekocentr Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-
39		QMPELL o mocy 8kW	ENVO sp. z o.o., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-

40		SAS BIO Compact o mocy 15kW	ZMK SAS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko-Zdrój, Owczary	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	-	-
41		Semrau Lider Eko o mocy 8kW	Objęty ochroną RODO	Niegodny	60	30	700	350	3	-	108	-	-	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
42		SlimKo 2 16kW	Objęty ochroną RODO	Zgodny	40	20	500	200	-	-	-	-	nieprawidłowa	-
43		Szafir 12 o mocy 12kW	Zakłady Górniczo-Metalowe "ZĘBIEC" w Żębuc Spółka Akcyjna, Żębiec, 27-200 Starachowice	Zgodny	60	30	700	350	-	-	-	-	-	-

44		Sztoker+ o mocy 8kW	EKOCENTR Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Zgodny	40	20	500	350	-	-	-	-	-	-
45		TIS PELLET R15 o mocy 16kW	OOO Belkomin, Grodzenski rajon, Nowa Goza, 6, Białoruś/TIS Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 38 lok. 309, 15-113 Białystok	Niezdony	40	20	500	200	40	7	-	-	brak	Negatywna opinia celna
46		Toret 26kW o mocy 26kW	Objęty ochroną RODO	Niezdony	40	20	500	350	-	4	-	10	-	Sprawa w toku - WIH
47		V6 20kW	Objęty ochroną RODO	Niezdony	deklaracja producenta wykracza poza dopuszczalne odchylenie przewidziane przez rozporządzenie 2015/1189/UE								Podmiot przeprowadził działania naprawcze	

48		Weberman Slim 10kW	Ekocentr Sp. z o.o., Piekarzew 26, 63-300 Pleszew	Nie zgodny Produkt niebezpieczny	wyciek spalin uniemożliwił dokończenie pełnego badania	Sprawa w toku, trwa postępowanie administracyjne - UOKiK
----	---	--------------------	---	-------------------------------------	--	--

\* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155)